19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 127146

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)6月14日

H 01 L 21/66 G 01 R 31/26

7168-5F Z-7359-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

母発明の名称 故障解析用治具

②特 願 昭59-251315

29出 願 昭59(1984)11月26日

⑫発 明 者 菰 田 卓 哉 門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 ⑫発 明 者 牧 野 篤 門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

①出 願 人 松下電工株式会社 門真市大字門真1048番地

⑫代 理 人 弁理士 竹元 敏丸 外2名

明 細 昏

1. 発明の名称

故障解析用治具

2. 特許請求の範囲

- (1) ウェハと同サイズであって、かつ同形の金 属板の表面に半導体素子と同形の凹部を並設形成 してなることを特徴とする故障解析用治具。
- (2) 上記凹部に孔を形成し、裏面に該孔につな がる空洞を形成して成ることを特徴とする第1項 記載の故障解析用治具。
- 3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は、半導体業子の故障解析用治具に関するものである。

〔背景技術〕

従来、半導体素子は、ウエハとよばれる直径約 10cm~15cm位のシリコン板の上に同形のもの が多量に製造され、このウエハ状態でオートプロ ーバにより検査されたのちスクライバで、個別チ ップでとに切断されそののち、実装工程へまわる

この検査工程で、不良と判別されたチップは、 その故障解析のため、実装したのち、回収され、 1つ1つ検査されているのが実情である。しかし 、この故障解析は、1つ1つのチップが小さいた め、ハンドリングが困難で、作業性がわるいのが 実情である。

〔発明の目的〕

本発明はかかる欠点にかんがみなされたもので、その目的とするところは、作業性の高い半導体素子の故障解析用治具を提供することにある。

[発明の開示]

この発明の要旨とするところはウェハと同サイズであって、かつ同形の金属板の表面に半導体素子と同形の凹部を並設形成して成ることを特徴とする故障解析用治具である。

第1凶及び第2凶に図示せるのは一実施例である。

円板(1)はウエハと同サイズであって同じ形のも

のである。その材質は鯛、アルミニウム等が賞用されている。この円板(1)の表面には検査したい半導体素子の入る大きさの凹部(2)をエッチング等により並設形成してある。

而して半導体素子を検査するときには、この凹部(2)に一個一個の半導体業子を入れて保持せしめて検査に供するのである。半導体業子を凹部(2)に固定するには銀ペーストではりつけるとよい。

また第3凶及び第4凶の実施例に示すごとく、 凹部(2)の底部に孔(3)を穿ち、この孔(3)を裏面の空 洞(4)に連通せしめておくと、空洞(4)より吸引する ことにより半導体業子を凹部(2)に真空チャックす ることができる。(5)は真空ポンプ等の接続孔であ る。

[発明の効果]

以上の如くこの発明による故障解析用治具を使用すれば、個々の不良半導体素子を1個ずつ検査する必要がなく、ウエハと同形同サイズの円板の各凹部に同時に保持して一括してハンドリングすることができるので作業性が良く、またウエハと

同サイズ同形であるのでオートプローバによる検 査、解析も可能となるのである。

4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図はこの発明の一実施例を示す 図で、第1図は平面図、第2図は第1図のA-A 断面図、第3図及び第4図はこの発明の異なる実 施例を示す図で、第3図は平面図、第4図は断面 図である。

(1) …円板、(2) …凹部、(3) …孔、(4) …空洞。

特許出願人

松 下 **健** 工 株 式 会 社 代理人弁理士 竹 元 **敏** 丸 (ほか2名)

3

